令和8年度 水道事業報告

西空知広域水道企業団

令和８年度上半期（４月１日～９月30日）の水道事業の概況をお知らせします。
主な事業内容として、施設改修事業、老朽水道管更新事業及び検定満了メーター取替事業を発注し、順調に進んでいます。
また、水質は定期的な検査により良好な状態を維持しています。

１　建設改良工事の状況

（１）水道施設改修事業

水道施設改修計画に基づき、西空知広域水道施設テレメーター装置更新工事（雨竜地区）、西部地区浄水場シーケンサー装置外改修工事、西空知給水区域末端水質監視装置設置工事などを行っています。

また、西空知浄水場（１系統）と西部地区浄水場の膜モジュールの更新を行っています。

（２）老朽水道管更新事業

老朽配水管更新計画に基づき、創設時（昭和47･48年）に布設された水道管を順次更新する事業で、今年度は新十津川町580m、雨竜町640mの更新工事を実施しています。

（３）検定満了水道メーター取替事業

各戸に設置されている水道メーターは、使用期限は計量法により８年と定められており、期限が経過する水道メーターを取り替える事業です。本年度対象の新十津川町325台、雨竜町159台、浦臼町81台の取り替えを実施しています。

２　給水装置工事の状況

住宅等で水道管の工事を行う場合は、お客様が指定工事事業者（現在24店登録）に給水装置工事を直接依頼することとなっており、現在新設工事申請16件、改造工事申請９件を受け付け、順次検定しております。

３　水質検査の状況

毎月水道水の水質検査を実施し、いずれも異常ありませんでした。

４　給水の状況

令和８年９月末

区　　分	浦　臼　町	新十津川町	雨　竜　町	砂　川　市	合　　計
給水件数(件)	670	2,586	972	18	4,246
給水人口(人)	1,499	5,951	1,948	49	9,447

５　配水状況（有収水量）

令和８年４月１日～９月30日分

区　　分	浦　臼　町	新十津川町	雨　竜　町	砂　川　市	合　　計
有収水量(㎥)	61,564	248,851	99,311	1,639	411,365
日平均有収水量(㎥)	336	1,360	543	9	2,248

６　経理状況

（１）収支の概要

令和８年４月１日～９月30日分

収入科目	金　　額(千円)	支出科目	金　　額(千円)	備　　考
収益的収入	137,720	収益的支出	70,730	消費税除く
資本的収入	21,800	資本的支出	94,521	消費税含む
収入合計	159,520	支出合計	165,251	

（２）資産の現在高　　５７億0,８４０万0千円
（３）負債の現在高　　３１億0,３５１万5千円
（４）資本の現在高　　２６億0,４８８万5千円

・生活保護・母子および父子・単身老人世帯の方は、それぞれの規定に該当すると料金が軽減されますので、水道企業団にお問い合わせください。
・私たちの町に大規模な自然災害等が発生し、浄水場や配水管に被害を受けると、水道が止まってしまう場合があります。普段から水を確保し、万が一の事態に備えましょう。

【水道水の濁り水（赤水）が発生した場合の対応について】

当企業団では、皆さんに安全で安心な水道水をお届けできるよう、水道管の整備や水質の管理を行っています。しかし、経年により水道管内に蓄積された鉄錆が水の流れる方向や速度が変わることで剥離し、水道水が濁る場合があります。これは水道の性質上、不可抗力的なものであるため、それによる損害の補償などはできませんので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

濁り水（赤水）の対応ですが、少し流したままにしておくと徐々に解消されますが、しばらく流しても解消されない場合は、企業団までご連絡ください。

水を流す際は、給湯器や浄水器等を通さない蛇口（お湯ではなく水）で流してください。給湯器や浄水器などを通すと故障の原因となる場合があります。

誤って飲んでしまっても、鉄は人体への吸収が少なく大部分が排出されるため、大量に摂取しなければ健康上問題ありませんが、念のため飲用及び洗濯は控えてください。

お問い合わせ　西空知広域水道企業団 電話：0125-76-2486 ホームページ　http://www.west-sorachi.server-shared.com/

水質検査結果

令和８年８月３日採水　　検査機関　　中空知広域水道企業団

基準項目（水道法に基づく水質基準52項目）

No.	項 目 名	単位	浄水		原水	備考
			基準値	結果値	結果値	
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	274	
2	大腸菌		検出されないこと	陰性	陽性	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	－	<0.0003	
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	－	<0.00005	
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	－	<0.001	
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	－	0.002	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	－	<0.001	
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	－	<0.002	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.21	0.15	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	－	<0.08	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	－	<0.1	
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	－	<0.0001	
15	１，４－ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	－	<0.005	
16	シス1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	－	<0.0001	
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	－	<0.0001	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	－	<0.0001	
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	－	<0.0001	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	<0.000005	<0.000005	
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	－	<0.0001	
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.11	－	
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	－	
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.0152	－	
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.011	－	
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.0009	－	
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	－	
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.0213	－	
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.016	－	
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.0052	－	
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	<0.0001	－	
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	<0.008	－	
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	－	<0.01	
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.03	0.04	
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	<0.03	0.07	
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	－	<0.01	
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	－	4.3	
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	－	0.009	
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	5.7	4.3	
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	－	12.0	
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	－	37	
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	－	<0.02	
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	<0.000001	0.000001	
44	２－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	<0.005	0.006	
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	－	<0.0005	
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3mg/L以下	0.7	1.1	
48	pH値		5.8以上8.6以下	7.23	7.46	
49	味		異常でないこと	異常なし	－	
50	臭気		異常でないこと	異常なし	自然臭	
51	色度	度	5度以下	<1	4.5	
52	濁度	度	2度以下	<0.1	0.5	
水質管理目標設定項目など						
	残留塩素	mg/L	1.0mg/L以下	0.68	－	
	嫌気性芽胞菌	MPN/100mL		－	0	
	クリプトスポリジウム	個/10L		－	0	
	ジアルジア	個/10L		－	0	